

附件 3:

县(区)经营性自建房现场核实表

黄三角农高区消防救援支队

完成时间: 2024 年 11 月 29 日



序号	产权人(使用人)姓名	排查编号	地址 (具体到县(区)、街道(镇、乡)、设区(行政村))	是否符合销号要求	房屋隐患类型			发现具体问题	是否完成整改(未完成, 明确整改措施、完成时限及责任部门)	备注
					房屋结构是否安全	用地是否符合要求	消防安全是否符合要求			
1	丁*玲	YH3705230000007**	广北农场商业街路	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	1. 电气线路杂乱, 线路敷设未进行穿管保护。 2. 杂物堆放堵塞疏散通道。 3. 灭火器超期未检。	未完成, 责令整改, 完成时限 2024 年 12 月 20 日, 责任部门: 消防救援支队、广北社区		

2	田*军	YH3705230000006**	广北农场商业街路	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	4. 疏散指示标志、应急照明配备数量不足。 1. 电气线路敷设杂乱。 2. 灭火器超期未检。 3. 疏散指示标志、应急照明配备数量不足。	未完成，责令整改，完成时限2024年12月20日，责任部门：消防救援支队、广北社区
3	刘*梅	YH37052300000028**	花苑社区5队	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	1. 电气线路杂乱，线路敷设未进行穿管保护。 2. 电动三轮车充电堵塞疏散通道。 3. 厨房未与建筑其他部位进行防火分隔。	未完成，责令整改，完成时限2024年12月20日，责任部门：消防救援支队、花苑社区
4	薛*亮	YH37052300000029**	花苑社区5队	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无	